



RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2017, de la Consejera, por la que se hacen públicas las coordenadas absolutas de los hitos de amojonamiento del monte n.º 96 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres, "Carrascal", en el término municipal de Valencia de Alcántara, propiedad de este municipio; y se rectifican la cabidas que figuran en su descripción. (2017061900)

Desde este Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente, se ha procedido al levantamiento topográfico de los hitos colocados en el procedimiento de amojonamiento de aquellos montes de los que, debido a su antigüedad, se carecía de las coordenadas absolutas de los mojones, con la consiguiente inseguridad en la delimitación de los montes y la imposibilidad de recolocar con absoluta precisión aquellos que por diversas circunstancias hubieren sido movidos o extraviados.

El monte "Carrascal", n.º 96 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres y propiedad del municipio de Valencia de Alcántara, tiene el deslinde aprobado por Orden Ministerial el 23 de diciembre de 1968, y su amojonamiento el 26 de junio de 1972.

La información cartográfica existente relativa a estos procedimientos de deslinde y amojonamiento se encuentra en la actualidad plasmada en soporte papel, en forma de planos a escala 1:5.000; y la digitalización y posterior georreferenciación de los mismos sobre ortofoto. Y está materializada en campo mediante hitos de naturaleza permanente conocidos como mojones.

El sistema de referencia adoptado era local (siempre relativo) y se obtenía mediante un itinerario topográfico, realizado con instrumentos de topografía clásica. Este itinerario consistía en realizar una sucesión de mediciones de ángulos y distancias desde los distintos puntos que componen el itinerario, lo que permite dotar de coordenadas a los diferentes puntos que se van visando.

La finalidad del dato espacial es lograr una difusión de la cartografía temática y su puesta a disposición del público de la manera más amplia posible, lo que obliga a referir la cartografía desde su actual expresión en coordenadas locales a sistemas de proyecciones oficiales referidos a coordenadas absolutas con la finalidad de publicar la información cartográfica relativa al Dominio Público Forestal, sin que ello suponga modificación alguna del deslinde y amojonamiento aprobados.

La transformación de esta documentación cartográfica en datos espaciales, coordenadas planimétricas absolutas, es indispensable para ejercer la tutela y las demás competencias asignadas a la Administración sobre los montes declarados de utilidad pública.

En su virtud, desde esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio:

- Habiéndose publicado en el DOE n.º 91 del 13 de mayo de 2016, el Anuncio de 13 de abril de 2016 por el que se sometía a información pública el levantamiento topográfico de los



hitos del amojonamiento del monte n.º 96 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres, denominado "Carrascal", del término municipal de Valencia de Alcántara.

- No habiéndose recibido alegación alguna.
- Habiéndose examinado la propuesta de resolución del Director General de Medio Ambiente.

R E S U E L V E :

Primero. Hacer públicas, para general conocimiento, las coordenadas absolutas incluidas en el Anexo de la presente resolución y representados en el plano que también se adjunta, de los mojones del monte "Carrascal", número 96 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres, situado en el término municipal de Valencia de Alcántara y propiedad de este municipio.

Segundo. Que figurando en la descripción del monte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública con las siguientes cabidas:

Superficie total: 969 ha.

Superficie pública: 969 ha.

Se proceda a rectificar dicha descripción conforme a la planimetría resultante del levantamiento efectuado, del cual se derivan los siguientes valores:

Superficie total: 970,46 ha.

Superficie pública: 970,46 ha.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, así como en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de la misma, o, bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses, contados igualmente a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución.

Mérida, 16 de agosto de 2017.

La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

A N E X O**REGISTRO TOPOGRÁFICO DE MOJONES Y PLANO**

En este registro se incluyen las coordenadas UTM del M.U.P. N.º 96 – CC – "CARRASCAL", situado en el término municipal de Valencia de Alcántara, y perteneciente a este municipio.

- Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989 (ETRS89).
- Huso 29.

MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	OBSERVACIONES
M1	641911,5305	4373764,1122	Mojón de primer orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra y paso canadiense de acceso al monte desde la finca "La Cabeza"
M2	641905,2388	4373718,2761	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M3	641892,7266	4373696,3928	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M4	641936,1299	4373658,6518	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M5	641971,9147	4373645,6111	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"



M6	641995,8901	4373643,7406	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M7	642033,0769	4373624,9581	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M8	642120,1463	4373544,6203	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M9	642144,3140	4373525,8332	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M10	642209,2842	4373492,8505	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra y Fuente del Gamonales, lindando con la finca "La Cabeza"
M11	642261,0308	4373417,0967	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M12	642334,6105	4373333,5437	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"



M13	642464,2072	4373254,4684	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M14	642552,4257	4373188,4945	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M15	642619,3789	4373123,7176	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M16	642667,0696	4373077,1756	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M17	642707,0410	4373016,2774	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M18	642783,5069	4372910,5011	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "La Cabeza"
M19	642871,3517	4372785,0720	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, limite entre la finca "La Cabeza" y la finca "Herrumbrosa"



M20	642913,8285	4372761,6459	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M21	642926,6909	4372717,6906	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M22	642979,1959	4372638,1958	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M23	642996,1112	4372631,2182	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M24	643010,8389	4372581,2100	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M25	643046,3636	4372540,6105	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M26	643100,1265	4372514,5176	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"



M27	643116,4383	4372479,6525	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M28	643193,1066	4372404,2194	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación, parcialmente oculto por la vegetación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M29	643196,3225	4372404,5612	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación, parcialmente oculto por la vegetación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M30	643230,8698	4372360,7829	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M31	643258,4565	4372310,2773	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación, parcialmente oculto por la vegetación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M32	643275,8224	4372294,1877	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M33	643301,7836	4372230,4806	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"



M34	643357,7950	4372168,2866	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M35	643471,1140	4372118,9134	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M36	643513,4383	4372076,6321	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M37	643547,9586	4372060,8619	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M38	643625,3859	4372051,5125	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M39	643640,6214	4372050,5664	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M40	643667,9515	4372081,9924	Mojón de segundo orden ausente
M41	643741,6008	4372035,4318	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"



M42	643771,6448	4371993,4000	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M43	643816,7820	4371934,2057	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M44	643839,2369	4371874,2081	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M45	643872,6219	4371842,0264	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M46	643919,8363	4371747,3985	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M47	643956,8461	4371716,2279	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M48	643979,0609	4371687,3975	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"



M49	644033,6190	4371639,0900	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M50	644066,4025	4371617,2176	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M51	644074,7138	4371565,4540	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M52	644093,2869	4371528,5406	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Herrumbrosa"
M53	644110,4619	4371507,2042	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, limite entre la finca la finca "Herrumbrosa" y la finca "Tiracalza"
M54	644170,4017	4371468,5364	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tiracalza"
M55	644206,6344	4371423,3990	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tiracalza"



M56	644277,1284	4371344,3860	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tiracalza"
M57	644332,6764	4371324,8156	Mojón de primer orden en buen estado de conservación, parcialmente oculto por la vegetación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tiracalza"
M58	644304,4338	4371268,3089	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tiracalza"
M59	644234,5993	4371199,9746	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tiracalza"
M60	644197,6390	4371155,6779	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tiracalza"
M61	644199,4812	4371057,4602	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tiracalza"
M62	644277,1746	4370979,6791	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tiracalza"



M63	644309,5933	4370910,3246	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto pared de piedra, y delimitando el denominado camino de "Las Cancillas"
M64	644308,5961	4370907,1575	Mojón de primer orden en buen estado de conservación, parcialmente oculto por la vegetación. Situado junto pared de piedra, y delimitando el denominado camino de "Las Cancillas"
M65	644291,8511	4370859,5501	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tiracalza"
M66	644250,4942	4370819,4377	Mojón de primer orden en buen estado de conservación, parcialmente oculto por la vegetación. Junto al río Sever
M67	641422,3735	4371808,9283	Cara labrada en buen estado de conservación. Junto al río Sever y lindando con la finca "Tierra Vendida"
M68	641438,6598	4371832,7523	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M69	641442,7391	4371879,0551	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"



M70	641435,7610	4371970,4732	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M71	641442,7061	4372041,6219	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M72	641448,6601	4372122,0449	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M73	641454,2677	4372168,0579	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M74	641459,9128	4372231,0495	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida" y delimitando un camino
M75	641459,5784	4372234,0977	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida" y delimitando un camino
M76	641467,3107	4372311,5449	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"



M77	641470,9978	4372429,0475	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M78	641472,7942	4372480,9189	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M79	641487,7989	4372548,0564	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M80	641497,3393	4372701,6023	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M81	641503,3434	4372729,3844	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M82	641421,7668	4372796,3983	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M83	641360,9746	4372836,6169	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"



M84	641259,9406	4372939,2589	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M85	641110,7801	4373030,8437	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M86	641041,4169	4373100,0991	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M87	640992,1824	4373154,1021	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M88	640941,2083	4373184,6463	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M89	640861,8214	4373242,7675	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M90	640739,7838	4373338,3809	Mojón de segundo orden ausente
M91	640648,4397	4373419,8106	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida" y delimitando el camino de "Tierra Vendida"



M92	640643,3114	4373422,9226	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida" y delimitando el camino de "Tierra Vendida"
M93	640543,0842	4373504,2875	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M94	640477,6104	4373560,5948	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M95	640461,4557	4373565,8186	Mojón de primer orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M96	640272,8523	4373514,6822	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M97	640159,5492	4373483,5067	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M98	640036,7417	4373446,8472	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"



M99	639747,1686	4373325,9001	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M100	639682,9744	4373313,8536	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M101	639649,0559	4373308,8449	Mojón de segundo orden tumbado. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M102	639511,3462	4373289,1857	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, lindando con la finca "Tierra Vendida"
M103	639281,7169	4373237,6051	Mojón de primer orden en buen estado de conservación. Junto al río Sever y lindando con la finca "Tierra Vendida"
M104	638167,6635	4376603,8915	Cara labrada parcialmente oculta por la vegetación. Situada en la margen derecha del río Sever y lindando con la finca "La Cabra"
M105	638168,9166	4376597,2702	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra y lindando con la finca "La Cabra"
M106	638206,5825	4376583,7399	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a cerramiento metálico y lindando con la finca "La Cabra"



M107	638252,0796	4376570,7746	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a cerramiento metálico y lindando con la finca "La Cabra"
M108	638289,9373	4376560,2793	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a cerramiento metálico y lindando con la finca "La Cabra"
M109	638357,2772	4376529,1338	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a cerramiento metálico y lindando con la finca "La Cabra"
M110	638412,6142	4376501,9322	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M111	638470,1233	4376532,1825	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a cerramiento metálico y lindando con la finca "La Cabra"
M112	638491,7470	4376524,6137	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M113	638717,6189	4376375,2881	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a cerramiento metálico y lindando con la finca "La Cabra"



M114	638777,0140	4376308,1022	Mojón de primer orden en buen estado de conservación. Situado junto a cerramiento metálico y lindando con la finca "La Cabra"
M115	638786,7193	4376222,8207	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a cerramiento metálico y lindando con la finca "La Cabra"
M116	638823,6050	4376076,6657	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M117	638850,2189	4376006,4496	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M118	638854,3841	4375971,9408	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M119	638874,0987	4375897,9909	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M120	638901,9298	4375848,4201	Mojón de primer orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"



M121	638928,2724	4375854,7750	Mojón de primer orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M122	639034,7702	4375834,1225	Mojón de primer orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M123	639117,7681	4375811,8746	Mojón de primer orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M124	639224,5234	4375801,2020	Mojón de primer orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M125	639303,9592	4375802,8298	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra que conforma una antogua cochiquera y lindando con la finca "La Cabra"
M126	639303,0402	4375817,5968	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra que conforma una antogua cochiquera y lindando con la finca "La Cabra"



M127	639312,2318	4375818,8064	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra que conforma una antogua cochiquera y lindando con la finca "La Cabra"
M128	639311,9301	4375805,1654	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra que conforma una antogua cochiquera y lindando con la finca "La Cabra"
M129	639360,6809	4375806,8344	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, próximo a antigua caseta de la guardia fronteriza y lindando con la finca "La Cabra"
M130	639445,6123	4375809,2220	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M131	639478,4008	4375796,5338	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M132	639517,4019	4375791,6684	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"



M133	639615,9812	4375761,4785	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M134	639789,4098	4375713,9775	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "La Cabra"
M135	639852,5255	4375653,1231	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra que conforma una antogua cochiquera y lindando con la finca "La Cabra"
M136	639860,8498	4375672,7823	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra que conforma una antogua cochiquera y lindando con la finca "La Cabra"
M137	639868,6667	4375672,3119	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra que conforma una antogua cochiquera y lindando con la finca "La Cabra"
M138	639860,7504	4375648,2311	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra que conforma una antogua cochiquera y lindando con la finca "La Cabra"



M139	639883,8525	4375629,6721	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y delimitando camino de servidumbre hacia finca "La Cabra"
M140	639882,3174	4375624,4374	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y delimitando camino de servidumbre hacia finca "La Cabra"
M141	639919,6468	4375520,0590	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, límite entre la finca "La Cabra" y la finca "El Herradero"
M142	639934,0257	4375492,2461	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M143	639970,0451	4375436,7789	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M144	639969,3262	4375394,4687	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"



M145	639982,0786	4375347,2541	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M146	639991,1648	4375297,8923	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M147	640062,2466	4375192,6786	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M148	640130,9656	4375101,0960	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M149	640278,3164	4374989,7369	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado entre cerramiento metálico y pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M150	640361,1082	4374931,9841	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M151	640415,9575	4374851,6174	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"



M152	640494,3063	4374745,8292	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M153	640573,2760	4374623,2928	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M154	640614,0053	4374577,1048	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M155	640672,1401	4374494,8904	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M156	640701,3272	4374471,3414	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M157	640869,2041	4374363,8172	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto pared de piedra, y delimitando camino de entrada a la finca "El Herradero"
M158	640873,4183	4374364,5542	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto pared de piedra, y delimitando camino de entrada a la finca "La Herradero"



M159	640884,9958	4374354,2192	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M160	640901,2581	4374341,3597	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M161	641017,9929	4374297,4631	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M162	641053,6003	4374282,1534	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M163	641110,1100	4374285,7463	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M164	641163,5602	4374270,3659	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M165	641191,0615	4374241,3507	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"



M166	641219,0092	4374203,5225	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M167	641261,5499	4374175,1408	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M168	641319,4247	4374110,4951	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M169	641360,4153	4374073,1024	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M170	641392,5917	4374037,1190	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M171	641407,8750	4374006,7353	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M172	641474,7494	4373915,9038	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"



M173	641559,3565	4373839,3856	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M174	641585,2129	4373821,4223	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M175	641653,3647	4373799,3562	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M176	641710,0423	4373792,7743	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M177	641780,6281	4373771,6416	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"
M178	641842,8043	4373763,2698	Mojón de segundo orden en buen estado de conservación. Situado junto a pared de piedra, y lindando con la finca "El Herradero"

