



III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de mayo de 2013, del Consejero, por la que se hacen públicas las coordenadas absolutas de los hitos del amojonamiento del monte de utilidad pública n.º 43 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres "Baldío de la Umbría", en el término municipal del Jerte y propiedad de este municipio; y se rectifican las cabidas que figuran en su descripción. (2018060873)

Advertidos errores materiales en el anexo de la Resolución del 29 de mayo del 2013, del Consejero, por la que se hacen públicas las coordenadas absolutas de los hitos del amojonamiento del monte n.º 043 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres "Baldío de la Umbría", en el término municipal del Jerte:

- 1.º En el registro topográfico de mojones expresado en ED50, algunas coordenadas no tienen la precisión mínima admisible.
- 2.º En el expresado en ETRS89, algunas coordenadas fueron incorrectamente transformadas expresadas en el registro en ED50 por error de programa informático.
- 3.º Tras las labores forestales con desbroces manuales por parte del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal en el perímetro exterior e interior del monte, algunos mojones que se encontraban inaccesibles por la alta densidad de vegetación han sido descubiertos pudiéndose realizar el levantamiento topográfico con GPS preciso de la ubicación de los mismos.

Como consecuencia de lo anterior, el cálculo de la superficie total y pública no es lo suficientemente preciso.

De conformidad con el artículo 99 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con el artículo 109 Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, 2 de octubre), las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Por consiguiente, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones sustituyendo:

1. Los registros topográficos de la Resolución publicada en el DOE n.º 116 del 18 de junio de 2013, páginas 13950 a 13953, ambas incluidas, por el que se inserta a continuación.



Registro topográfico de los hitos de amojonamiento de los enclavados y del perímetro exterior del M.U.P. n.º 043 (CC) "BALDÍO DE LA UMBRÍA", expresados en ETRS89 Huso30.

Dado que mediante el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, se adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como nuevo sistema de referencia geodésico oficial en España, se incluyen a continuación la relación de coordenadas de los hitos del perímetro exterior e interior en UTM ETRS89 huso 30N.

N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	269728.1702	4455642.8198	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación y colindante con la finca "Las Herradas" dedicada a pasto. Límite de término Jerte-Tornavacas.
2	269727.7979	4455623.8314	Orden 1	√	Mojón de orden 1 en buen estado de conservación y colindante con la finca "Las Herradas" dedicada a pasto. Existe una pared de piedra con inflexiones. Límite de término Jerte-Tornavacas.
3	269791.3378	4455522.9231	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación y colindante con la finca "Las Herradas" dedicada a pasto. Límite de término Jerte-Tornavacas.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
4	269794.3279	4455363.8964	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación y colindante con la finca "Las Herradas" dedicada a pasto. Límite de término Jerte-Tornavacas.
5	269798.4279	4455271.6182	Orden 1	√	Mojón de orden 1 en buen estado de conservación junto a pared de piedra y colindante con la finca "Las Herradas" dedicada a pasto. A partir de este mojón el monte deja de limitar con el límite de término Jerte-Tornavacas, perteneciendo ya a Jerte.
6	269570.4091	4454673.7517	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Colindancia con la finca "La Solisa". Existe pared de piedra.
7	269561.5493	4454466.2260	Orden 1	√	Mojón de orden 1 en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
8	269385.9600	4454432.6175	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
9	269314.9903	4454414.2982	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
10	269270.5504	4454405.6186	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
11	268802.1521	4454477.3594	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Situado sobre el arroyo del Tejo.
12	268739.1923	4454454.8102	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
13	268701.9843	4454436.6110	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
14	268661.6927	4454409.6114	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
15	268628.8628	4454397.9818	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
16	268597.6229	4454376.9024	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
17	268561.7938	4454363.9490	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
18	268407.4232	4454376.5670	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
19	268224.0502	4454451.1770	2.º Orden	No visto	Mojón de 2.º orden no visto. Causa probable los trabajos de adecuación de camino forestal con maquinaria pesada. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.
20	268190.4697	4454433.0620	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a cancho de pequeñas dimensiones.
21	268077.1653	4454368.8400	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Colindancia con la finca "La Solisa".
22	268027.6096	4454338.6745	2.º Orden	No visto	Mojón de 2.º orden no visto. Causa probable por la presencia de maquinaria pesada en labores forestales de adecuación de caminos. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
23	267963.2545	4454283.6190	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.
24	267930.0802	4454230.6930	2.º Orden	No visto	Mojón de 2.º orden no visto. Causa probable por la presencia de maquinaria pesada en labores forestales de adecuación de caminos. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.
25	267923.2964	4454201.3030	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a camino forestal y cerramiento metálico.
26	267889.8900	4454104.2860	Orden 1	√	Mojón de orden 1 junto a cruz en cancho y pared de piedra. El mojón se encuentra arrancado y colocado junto al cancho con cruz. En este mojón termina la colindancia con la finca "La Solisa" y comienza a lindar con el monte "Ejido de la Umbría". Comprobación de su ubicación con el registro topográfico del Deslinde del año 1956.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
27	267860.3007	4454145.9321	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto al camino de las Alisedas.
28	267833.2233	4454191.2570	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
29	267739.4619	4454205.0193	Cara Labrada	No visto	Cara Labrada en roca no vista. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.
30	267628.4866	4454310.0983	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
31	267482.6171	4454336.5885	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Canchal de grandes dimensiones conocido como "Peña Caldera".
32	267505.2370	4454371.2077	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
33	267510.9768	4454523.5047	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
34	267506.1568	4454536.6445	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
35	267515.5467	4454577.8336	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
36	267525.6302	4454638.6670	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación en lateral de canchal de grandes dimensiones y junto a cerramiento metálico con postes de madera.
37	267653.2959	4454780.5490	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.
38	267685.5456	4454900.6765	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
39	267662.3554	4455128.6521	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Cruzamos el "camino del Venero" para llegar al siguiente mojón.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
40	267694.9020	4455284.6627	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Cruzamos el "arroyo del Venero" para llegar al siguiente mojón.
41	267800.0339	4455410.5328	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
42	267850.0941	4455626.0914	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
43	267968.8736	4455754.3982	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
44	267947.6935	4455876.8460	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
45	268095.1528	4456014.2928	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
46	268107.6726	4456113.3910	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
47	268126.1723	4456223.0790	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
48	268249.4217	4456350.2861	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
49	268383.4411	4456455.4535	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
50	268440.5308	4456498.9824	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
51	268521.9704	4456626.0997	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Situado en un canchal llamado "Cogotillo".
52	268698.5602	4456405.5126	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Situado en un canchal llamado "Tiznerilla".



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
53	268842.8244	4456291.6139	Cara Labrada	No visto	Cara Labrada en roca no vista. Zona de difícil acceso y alta densidad de vegetación. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956 y las actas de Amojonamiento de 1972.
54	268984.9329	4456218.1041	Cara Labrada	No visto	Cara Labrada en roca no vista. Zona de difícil acceso y alta densidad de vegetación. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956 y las actas de Amojonamiento de 1972.
55	269100.7024	4456159.1529	Cara Labrada	No visto	Cara Labrada en roca no vista. Zona de difícil acceso y alta densidad de vegetación. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956 y las actas de Amojonamiento de 1972.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
56	269219.2664	4456096.8190	Cara Labrada	No visto	Cara Labrada en roca no vista. Zona de difícil acceso y alta densidad de vegetación. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956 y las actas de Amojonamiento de 1972.
57	269508.8718	4456141.2900	Cara Labrada	No visto	Cara Labrada en roca no vista. Situado junto al arroyo de la Perdiguera. Comienza el término de Jerte-Tornavacas y el monte de UP n.º49-CC de los propios de Tornavacas y en donde se encuentra el mojón n.º210 del Amojonamiento. Se sigue el arroyo de la Perdiguera hasta llegar al mojón n.º1 del monte de UP "Baldío de la Umbría". Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.
"ENCLAVADO A"					
1A	268156.4898	4454457.9457	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.
2A	268138.0947	4454571.0617	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
3A	268002.3980	4454482.1300	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.
4A	268011.1725	4454427.8344	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.
5A	268056.1549	4454416.5642	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.
"ENCLAVADO B"					
1B	268182.6746	4454564.3933	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
2B	268218.4715	4454568.8615	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
3B	268230.4826	4454549.6478	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
4B	268266.0224	4454544.2102	2.º Orden	No visto	Mojón de 2.º orden no visto en esquina de pared de piedra de finca particular. Coordenadas comprobadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
5B	268306.2287	4454622.3624	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
6B	268236.2307	4454635.9792	2.º Orden	Tumbado	Mojón de 2.º orden tumbado junto a cerramiento metálico de finca particular y pared de piedra.
7B	268204.8198	4454624.6427	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
8B	268203.0323	4454601.3860	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
9B	268174.1811	4454591.1316	2.º Orden	No visto	Mojón de 2.º orden no visto en la esquina del cerramiento metálico y de la pared de piedra. Causas probables la adecuación del camino de entrada a finca particular con maquinaria pesada. Coordenadas comprobadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
"ENCLAVADO C"					
1C	268281.2402	4454678.3391	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
2C	268287.2598	4454702.0917	2.º Orden	Inaccesible	Mojón de 2.º orden inaccesible por alta densidad de vegetación, zarzas principalmente. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.
3C	268350.9986	4454653.4458	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
4C	268347.6202	4454727.2182	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
5C	268223.2583	4454765.1055	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
6C	268203.3983	4454704.2007	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
7C	268209.8257	4454679.9663	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.



2. La superficie del monte y de los enclavados (Has) expresada en la Resolución aludida, por la que se indica a continuación:

Superficies (Has):

Cabida Total	357,2803
Cabida Pública	353,8986
Enclavados	3,3817

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, 15 de marzo de 2018.

La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL