



RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que se incoa expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, como Bien Inventariado, a favor de varios Bienes Inmuebles en La Morera (Badajoz). (2014062534)

Vista la propuesta favorable de la Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico de 27 de octubre de 2014 y dado el interés patrimonial histórico-artístico que presentan los inmuebles descritos en el Anexo, en el término municipal de La Morera (Badajoz), de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, y en virtud de las competencias legalmente conferidas, la Directora General de Patrimonio Cultural,

RESUELVE:

Primero. Incoar expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, como Bien Inventariado, a favor de varios inmuebles en el término municipal de La Morera (Badajoz), cuya descripción, y delimitación del entorno figuran en el Anexo adjunto.

Segundo. Que se continúe la tramitación del expediente de acuerdo con la legislación vigente.

Tercero. Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de La Morera y a los interesados, a los efectos oportunos, así como proceder a su inscripción provisional en el Inventario del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura para su anotación preventiva.

Mérida, a 6 de noviembre de 2014.

La Directora General de Patrimonio Cultural,
PILAR MERINO MUÑOZ

**ANEXO****BIENES INMUEBLES DE LA MORERA (BADAJOZ)****1. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN LORENZO MÁRTIR**

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL BIEN	Plazoleta Dr. Rodríguez de la Fuente, La Morera, Badajoz
REFERENCIA CATASTRAL	4694401QC0649S0001BG
COORDENADAS UTM	X:704516 Y:4269163
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	Consta de una nave con bóveda de cañón y capillas laterales; cabecera poligonal con bóveda de nervios estrellada (es la parte más antigua). De sus tres portadas, destaca la de los pies, de ladrillo visto.
DATACIÓN CRONOLÓGICA Y ESTILÍSTICA	S. XVI -XVII. Gótico-renacimiento.
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO O JUSTIFICACIÓN DE SU AUSENCIA.	Se ubica en una plaza, exenta. Las edificaciones que conforman la plaza no tienen ningún valor histórico artístico debido al alto grado de alteración sufrida por el municipio, por lo que no se considera necesario delimitación de entorno alguna.
SOMERA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS	•Tres escudos sobre la portada de los pies, de particular interés en relación a la historia de la localidad. Dos son góticos del siglo XV, y uno del siglo XVII, de tipo clásico. El estado de conservación de los tres es malo. •Retablo mayor. Siglo XVII •Imagen de San Lorenzo. S. XVIII •Imagen de San José con el Niño Jesús. S. XVIII •Imagen de Santa Ana. S. XVIII •Retablo de la Virgen de los Dolores. S. XVIII •Imagen de la Virgen de los Dolores. S. XVIII •Cristo de los Reyes. S. XX. •Imagen de San Antonio Abad. S. XVIII •Imagen de San Ildefonso. S. XVIII •Imagen de la Virgen del Rosario. S. XVII •Candelabros. S. XIX •Copones •Custodias •Hisopo •Banco de sede •Atril •Matraca
VALORACIÓN ACERCA DE LA PARTICULAR IMPORTANCIA DEL BIEN	Por la mezcla de estilos en la construcción.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	El estado de conservación es bueno en general, si bien la portada de los pies tiene graves problemas debido a la desaparición de juntas entre ladrillos y al desmoronamiento de los mismos, sobre todo los de las bases. Fueron restaurados la cubierta en los años 80 y el presbiterio en los 90 del siglo XX.
OTROS DATOS DE INTERÉS	Se puede apreciar en algunas capillas la presencia de columnas de la época de la cabecera realizadas en granito.

**2. ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO**

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL BIEN	Plaza España, 1. La Morera, Badajoz
REFERENCIA CATASTRAL	4693013QC0649S0001AG
COORDENADAS UTM	X:704442 Y:4269080
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	Forma circular, con campo acuartelado con torre-león, león-torre y dos flores de lis en el centro inscritas en un círculo.
DATACIÓN CRONOLÓGICA Y ESTILÍSTICA	Siglo XIX
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO O JUSTIFICACIÓN DE SU AUSENCIA.	Se ubica en la casa consistorial. El entorno de protección queda delimitado por la fachada del inmueble en el que se encuentra. No hay inmuebles que destacar, son construcciones modernas. Las edificaciones próximas no tienen ningún valor histórico artístico debido al alto grado de alteración sufrida por el municipio, por lo que no se considera necesario delimitación de entorno alguna.
SOMERA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS	
VALORACIÓN ACERCA DE LA PARTICULAR IMPORTANCIA DEL BIEN	Por su valor documental.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Estado de conservación bueno. Última restauración en el año 2007.
OTROS DATOS DE INTERÉS	Cambia de color según se pinte la fachada del ayuntamiento.

3. ESCUDO C/ FRANCISCO PIZARRO, 2 Y 4

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL BIEN Y REFERENCIAS CATASTRALES:	C/ Francisco Pizarro, 2. La Morera, Badajoz: 4692007QC0649S0001WG C/ Pizarro, 4. La Morera, Badajoz: 4692008QC0649S0001AG
COORDENADAS UTM	X:704460 Y:4269033
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	Escudo con campo partido. En el superior jinete pisando a un soldado tumbado, escena de lucha; inferior, escudo con campo decorado con volutas, elementos vegetales y, en la parte superior, un ave a la izquierda y un tigre pasante; en el campo un árbol sobre ondas. Yelmo perfilado hacia la derecha.
DATACIÓN CRONOLÓGICA Y ESTILÍSTICA	S. XVIII. Barroco.
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO O JUSTIFICACIÓN DE SU AUSENCIA	Se ubica en la medianía de dos casas, fruto de la división de una casa señorial. El entorno de protección queda delimitado por la fachada en la que se encuentra.
SOMERA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS	
VALORACIÓN ACERCA DE LA PARTICULAR IMPORTANCIA DEL BIEN	Por su valor documental en la historia de la localidad y su calidad artística.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Estado de conservación bueno, se han eliminado las capas de cal.
OTROS DATOS DE INTERÉS	Es similar al que está enfrente.

**4. ESCUDO C/ FRANCISCO PIZARRO, 1 Y 3**

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL BIEN Y REFERENCIAS CATASTRALES	<ul style="list-style-type: none">C/ Francisco Pizarro, 1. La Morera, Badajoz: 4693413QC0649S0001RGC/ Francisco Pizarro, 3. La Morera, Badajoz: 4693412QC0649S0001KG
COORDENADAS UTM	X:704473 Y:4269057
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	Escudo con campo cortado. En la parte superior jinete pisando a un hombre tumbado; inferior, escudo con volutas y animales en los extremos superiores; en el campo un árbol sobre ondas. Yelmo perfilado hacia la derecha.
DATACIÓN CRONOLÓGICA Y ESTILÍSTICA	S. XVIII. Barroco
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO O JUSTIFICACIÓN DE SU AUSENCIA	Se ubica en la medianía de dos casas, fruto de la división de una casa señorial. El entorno de protección queda delimitado por la fachada en la que se encuentra.
SOMERA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS	
VALORACIÓN ACERCA DE LA PARTICULAR IMPORTANCIA DEL BIEN	Por su valor documental en la historia de la localidad.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Estado de conservación bueno, se ha limpiado.
OTROS DATOS DE INTERÉS	Es similar al que está enfrente.

5. ESCUDO C/ FRANCISCO PIZARRO, 7

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL BIEN	C/ Francisco Pizarro, 7. La Morera, Badajoz
REFERENCIA CATASTRAL	4693410QC1649S000MG
COORDENADAS UTM	X:704489,75 Y:4269023,28
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	
DATACIÓN CRONOLÓGICA Y ESTILÍSTICA	S. XVIII. Barroco
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO O JUSTIFICACIÓN DE SU AUSENCIA	Se ubica en el muro de fachada del inmueble. El entorno de protección queda delimitado por la fachada en la que se encuentra.
SOMERA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS	
VALORACIÓN ACERCA DE LA PARTICULAR IMPORTANCIA DEL BIEN	Por su valor documental en la historia de la localidad.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Estado de conservación bueno.
OTROS DATOS DE INTERÉS	No había sido recogido en anteriores inventarios

6. ERMITA DE LOS REMEDIOS

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL BIEN	C/ Bravo Murillo, 3. La Morera, Badajoz
REFERENCIA CATASTRAL	4693406QC0649S0001FG
COORDENADAS UTM	X:704421 Y:4269036
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	Ermita de reducidas dimensiones. Bóveda de lunetos y cúpula sobre pechinas. Fachada con entrada flanqueada por pilastras con profusa



	cornisa corrida, frontón con pequeño óculo abocinado, remate con sencilla espadaña.
DATACIÓN CRONOLÓGICA Y ESTILÍSTICA	S. XVIII. Barroco.
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO O JUSTIFICACIÓN DE SU AUSENCIA	Se ubica en una calle donde predominan las construcciones populares, sencillas.
SOMERA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS	Posee pequeña pila de agua bendita labrada en mármol.
VALORACIÓN ACERCA DE LA PARTICULAR IMPORTANCIA DEL BIEN	Destaca su sencillez interior y su portada
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Estado de conservación muy bueno. La reja está fechada en 1997. Restauración en 1993-94.
OTROS DATOS DE INTERÉS	

7. MOLINO

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL BIEN	C/ Cristóbal Colón, 15. La Morera, Badajoz
REFERENCIA CATASTRAL	4593012QC0649S0001PG
COORDENADAS UTM	X:704423 Y:4269107
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	Destaca el torreón de tres cuerpos, el primero y segundo con pilastras, el tercero con un vano de medio punto rebajado en cada lado. En el interior, una crujía paralela a fachada y tres naves abovedadas perpendiculares a la misma. La planta alta es nueva.
DATACIÓN CRONOLÓGICA Y ESTILÍSTICA	S. XIX. Arquitectura industrial.
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO O JUSTIFICACIÓN DE SU AUSENCIA.	Se sitúa entre edificios de nueva construcción.
SOMERA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS	
VALORACIÓN ACERCA DE LA PARTICULAR IMPORTANCIA DEL BIEN	Por su valor etnográfico.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Estado de conservación muy bueno. Se rehabilitó integralmente entre los años 2008-10.
OTROS DATOS DE INTERÉS	El autor del proyecto de rehabilitación fue Antonio López Carpio, modificado por Juan Jesús Martín.

8. NORIA HUERTA DE ABAJO

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL BIEN	Huerta de Abajo. La Morera, Badajoz. Polígono 5, Parcela 570
REFERENCIA CATASTRAL	06089A005005700000XU
COORDENADAS UTM	X:704573 Y:4269395
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	Posee dos cuerpos, la noria en sí y la alberca. A la noria se accede por un hueco abovedado y le falta el mecanismo. La alberca cuenta con dos arcos rebajados de ladrillo que comunica ambos cuerpos.
DATACIÓN CRONOLÓGICA Y ESTILÍSTICA	S. XIX. Arquitectura industrial.
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO O JUSTIFICACIÓN DE SU AUSENCIA.	Se ubica en una parcela dedicada a huerto de 2.200 metros cuadrados, pero no es necesario



	delimitar más que veinticinco metros cuadrados de diámetro alrededor del bien al estar exenta la edificación en una finca dedicada a la agricultura y la ganadería.
SOMERA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS	
VALORACIÓN ACERCA DE LA PARTICULAR IMPORTANCIA DEL BIEN	Por su valor etnográfico.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Estado de conservación muy deficiente.
OTROS DATOS DE INTERÉS	

9. NORIA LA FONTANILLA

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL BIEN	La Fontanilla. La Morera, Badajoz. Polígono 4, Parcela 242
REFERENCIA CATASTRAL	06089A004002420000XH
COORDENADAS UTM	X:704845 Y:4268895
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	Posee dos cuerpos unidos. El acceso se realiza a través de un hueco descendente. La alberca está abovedada. Exterior en muy mal estado.
DATACIÓN CRONOLÓGICA Y ESTILÍSTICA	S. XIX. Arquitectura Industrial.
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO O JUSTIFICACIÓN DE SU AUSENCIA.	Se ubica en una parcela dedicada a huerto pero no es necesario delimitar más que veinticinco metros cuadrados de diámetro alrededor del bien al estar exenta la edificación en una fincas dedicada a la agricultura y la ganadería.
SOMERA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS	
VALORACIÓN ACERCA DE LA PARTICULAR IMPORTANCIA DEL BIEN	Por su valor etnográfico.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Estado de conservación muy deficiente.
OTROS DATOS DE INTERÉS	

10. ERMITA DE SAN JUAN

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL BIEN	Plaza España, 5. La Morera, Badajoz
REFERENCIA CATASTRAL	4693010QC0649S0001UG
COORDENADAS UTM	X:704478 Y:4269087
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	Consta de nave con bóveda de cañón y presbiterio.
DATACIÓN CRONOLÓGICA Y ESTILÍSTICA	Finales del S..XVIII. Barroco
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO O JUSTIFICACIÓN DE SU AUSENCIA	Se encuentra adosada a edificios de reciente construcción, por lo que pasa desapercibida. Las edificaciones próximas no tienen ningún valor histórico artístico, debido al alto grado de alteración sufrida por el municipio, por lo que no se considera necesario delimitación de entorno alguna.
SOMERA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS	
VALORACIÓN ACERCA DE LA PARTICULAR IMPORTANCIA DEL BIEN	



CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Presenta problemas de humedad por capilaridad. Reformada entre el año 70-80.
OTROS DATOS DE INTERÉS	Desacralizada y cedida por el obispado al pueblo para su uso y disfrute.

11. PUENTE CARRETERA DE SANTA MARTA

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL BIEN	Ctra. Santa Marta. La Morera, Badajoz Polígono 5 Parcela 9007 ARROYO DEL ENTRIN. LA MORERA (BADAJOZ)
REFERENCIA CATASTRAL	06089A005090070000XX
COORDENADAS UTM	X:704869 Y:4269476
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	Puente de tres ojos, dos de ellos en arco rebajado y otro ojo más pequeño. Pretil sencillo.
DATACIÓN CRONOLÓGICA Y ESTILÍSTICA	Segunda mitad del S. XIX.
SOMERA DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO O JUSTIFICACIÓN DE SU AUSENCIA	Se encuentra fuera del núcleo urbano. No es necesario delimitar más que veinticinco metros cuadrados de diámetro alrededor del bien al estar exenta la edificación.
SOMERA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS	
VALORACIÓN ACERCA DE LA PARTICULAR IMPORTANCIA DEL BIEN	Por su valor etnográfico.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	Buen estado de conservación. La última restauración se realizó a finales de los ochenta
OTROS DATOS DE INTERÉS	Se encuentra en la Cañada Real Meseteña

• • •

